


BMW IKE Tacho Kombiinstrument PIXELFEHLER REPARATUR Kontaktfolie für E38 E39 E53



BMW Pixel Reparatur Kontakt Folie E38 E39 E53 bei Pixelfehler

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Brutto-Verkaufspreis: 18,99 €

Netto-Verkaufspreis: 15,96 €

MwSt.-Betrag: 3,03 €



[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [BMW](#)

Beschreibung

Die Folie ist (SILVER) Neu und passt für diese Modelle :

5 Series 530,528,540,M5 (E39) 1997-2003

7 Series 740,750 (E38) 1997-2001

X5 Series X5 (E53) 1999-2006

Range Rover 2003-2005

Zu behebung der Pixelfehler.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.